

**TITULO DE LA ACTUACIÓN:** Reparación de espigones en Sant Pol de Mar (Barcelona)

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN:** La actuación realizada se divide en dos partes: el espigón La Punta y el espigón Can Villar.


El espigón La Punta está en proceso de fallo estructural. La avería ha aparecido en la zona estructural más débil y es resultado de una acumulación de temporales sufridos a lo largo de su vida útil real de casi 50 años. Por ello se realizaran trabajos de recuperación del morro original con recubrimiento de escollera en la zona averiada y aportación de escollera en el espigón donde se han perdido elementos del manto.

El espigón Can Villar tiene la función de retención de las arenas situadas a poniente de la riera de Sant Pol, con una longitud tal que no impida el transporte sedimentario, tras 40 años de funcionamiento, ha sufrido algunos deterioros en su morro. . Por ello se realizaran trabajos de recuperación del morro original y reconstrucción de las capas del manto exterior del espigón.

**PRESUPUESTO:** 102.196,76 €

Reparación de espigones. Espigón la Punta

(zona 31T – 468782,98mE – 4605470,00mN)



Reparación de espigones. Can Villar  
(zona 31T – 467706,65mE – 4605029,29mN)

