

















Plano:	Nº Plano:
<b>Nuevos Servicios de Playa.</b> <b>PLAYA DEL MATORRAL</b> <b>SECTORES - E.E'</b>	<b>03</b>










	<b>SHM</b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 1 (22.50 METROS SUPERFICIE COBERTURA 5.00 M2)
	<b>SCM</b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 2 (5.00 M2 COBERTURA)
	<b>SCM</b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 2 (5.00 M2 COBERTURA)
	<b>SCM</b>	SECTOR DE SERVICIO
	<b>ADP</b>	AREA DE PROTECCION
	<b>TM</b>	TORREAS DE INFLAMACIONES, RESCATE Y SOCORRISMO
	<b>OHM</b>	BAÑES RESERVADOS (5.00 M2 COBERTURA 7.50 M2 DE SERVICIO)
	<b>HM</b>	SECTORES DE INFLAMACIONES
	<b>PM</b>	PISCINA DE MADERA
	<b>PM</b>	PISCINA DE MADERA
	<b>PM</b>	AREA DE PROTECCION 501.75 METROS (SUPERFICIE COBERTURA 3750 M2)
	<b>PM</b>	AREAS DE SOMBRAS Y SALA DE COBROS
	<b>PM</b>	BALIZAMIENTO MARITIMO, SECTORES DE PROTECCION
	<b>PM</b>	SEÑALIZACION DE PROTECCION
	<b>PM</b>	DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE



**Pájara**  
Ayuntamiento

Promotor:

OFICINA TECNICA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE PÁJARA**  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)

Equipo Redactor:

Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas.  
Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.

Fecha: JUNIO 2021

Escala:

Situación: PLAYA DE BUTHONOC-ESQUINZO.  
T.M. DE PÁJARA

Proyecto:

Modificación y Prórroga de la Concesión CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Plano:

Nuevos Servicios de Playa.  
PLAYA Acebuche  
SECTOR - G

Nº Plano:

**05**





	<b>MÓDULO DE SERVICIO TIPO 1</b> 722.20 METROS SUPERFICIE DE COBERTURA 5.50 M2
	<b>MÓDULO DE SERVICIO TIPO 2</b> 150.00 M2
	<b>MÓDULO DE SERVICIO TIPO 3</b> 150.00 M2
	<b>SECTOR DE 500M</b>
	<b>SECTOR DE 100M</b>
	<b>SECTOR DE 200M</b>
	<b>SECTOR DE 300M</b>
	<b>SECTOR DE 400M</b>
	<b>SECTOR DE 500M</b>
	<b>SECTOR DE 600M</b>
	<b>SECTOR DE 700M</b>
	<b>SECTOR DE 800M</b>
	<b>SECTOR DE 900M</b>
	<b>SECTOR DE 1000M</b>
	<b>SECTOR DE 1100M</b>
	<b>SECTOR DE 1200M</b>
	<b>SECTOR DE 1300M</b>
	<b>SECTOR DE 1400M</b>
	<b>SECTOR DE 1500M</b>
	<b>SECTOR DE 1600M</b>
	<b>SECTOR DE 1700M</b>
	<b>SECTOR DE 1800M</b>
	<b>SECTOR DE 1900M</b>
	<b>SECTOR DE 2000M</b>
	<b>SECTOR DE 2100M</b>
	<b>SECTOR DE 2200M</b>
	<b>SECTOR DE 2300M</b>
	<b>SECTOR DE 2400M</b>
	<b>SECTOR DE 2500M</b>
	<b>SECTOR DE 2600M</b>
	<b>SECTOR DE 2700M</b>
	<b>SECTOR DE 2800M</b>
	<b>SECTOR DE 2900M</b>
	<b>SECTOR DE 3000M</b>
	<b>SECTOR DE 3100M</b>
	<b>SECTOR DE 3200M</b>
	<b>SECTOR DE 3300M</b>
	<b>SECTOR DE 3400M</b>
	<b>SECTOR DE 3500M</b>
	<b>SECTOR DE 3600M</b>
	<b>SECTOR DE 3700M</b>
	<b>SECTOR DE 3800M</b>
	<b>SECTOR DE 3900M</b>
	<b>SECTOR DE 4000M</b>
	<b>SECTOR DE 4100M</b>
	<b>SECTOR DE 4200M</b>
	<b>SECTOR DE 4300M</b>
	<b>SECTOR DE 4400M</b>
	<b>SECTOR DE 4500M</b>
	<b>SECTOR DE 4600M</b>
	<b>SECTOR DE 4700M</b>
	<b>SECTOR DE 4800M</b>
	<b>SECTOR DE 4900M</b>
	<b>SECTOR DE 5000M</b>
	<b>SECTOR DE 5100M</b>
	<b>SECTOR DE 5200M</b>
	<b>SECTOR DE 5300M</b>
	<b>SECTOR DE 5400M</b>
	<b>SECTOR DE 5500M</b>
	<b>SECTOR DE 5600M</b>
	<b>SECTOR DE 5700M</b>
	<b>SECTOR DE 5800M</b>
	<b>SECTOR DE 5900M</b>
	<b>SECTOR DE 6000M</b>
	<b>SECTOR DE 6100M</b>
	<b>SECTOR DE 6200M</b>
	<b>SECTOR DE 6300M</b>
	<b>SECTOR DE 6400M</b>
	<b>SECTOR DE 6500M</b>
	<b>SECTOR DE 6600M</b>
	<b>SECTOR DE 6700M</b>
	<b>SECTOR DE 6800M</b>
	<b>SECTOR DE 6900M</b>
	<b>SECTOR DE 7000M</b>
	<b>SECTOR DE 7100M</b>
	<b>SECTOR DE 7200M</b>
	<b>SECTOR DE 7300M</b>
	<b>SECTOR DE 7400M</b>
	<b>SECTOR DE 7500M</b>
	<b>SECTOR DE 7600M</b>
	<b>SECTOR DE 7700M</b>
	<b>SECTOR DE 7800M</b>
	<b>SECTOR DE 7900M</b>
	<b>SECTOR DE 8000M</b>
	<b>SECTOR DE 8100M</b>
	<b>SECTOR DE 8200M</b>
	<b>SECTOR DE 8300M</b>
	<b>SECTOR DE 8400M</b>
	<b>SECTOR DE 8500M</b>
	<b>SECTOR DE 8600M</b>
	<b>SECTOR DE 8700M</b>
	<b>SECTOR DE 8800M</b>
	<b>SECTOR DE 8900M</b>
	<b>SECTOR DE 9000M</b>
	<b>SECTOR DE 9100M</b>
	<b>SECTOR DE 9200M</b>
	<b>SECTOR DE 9300M</b>
	<b>SECTOR DE 9400M</b>
	<b>SECTOR DE 9500M</b>
	<b>SECTOR DE 9600M</b>
	<b>SECTOR DE 9700M</b>
	<b>SECTOR DE 9800M</b>
	<b>SECTOR DE 9900M</b>
	<b>SECTOR DE 10000M</b>

**Pájara**  
Ayuntamiento

**Promotor:**  
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE PÁJARA**  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)  
EQUIPO REDACTOR:  
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas,  
Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.

**Fecha:** JUNIO 2021  
**Escala:**

**Situción:** PLAYA DE BUTHONOC-ESQUINZO,  
T.M. DE PÁJARA


**Proyecto:**  
Modificación y Prórroga de la Concesión CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

**Plano:**  
Nuevos Servicios de Playa.  
PLAYA Mal Nombre (Tierra Dorada)  
SECTORES - H.I.J

**Nº Plano:**  
**06**





<b>Pájara</b> Ayuntamiento	
Proceder:	OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL.
	<b>AYUNTAMIENTO DE PÁJARA</b> (FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)
	EQUIPO REDACTOR:
	Oscar Rodríguez Hernández - Ing.T.Obras Públicas, Antonio J.Melán Martínez - Deliberante,
Fecha:	JUNIO 2021
Escala:	
Sitio:	PLAYA RISCO DEL PASO T.M. DE PÁJARA

Modificación y Prórroga de la Concesión CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Proyecto :	
Plano :	Nº Plano : <b>07</b>

## Nuevos Servicios de Playa. PLAYA DE RISCO DEL PASO. SECTORORES - K.L

















	<b>SM<sup>1</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 1
	<b>SM<sup>2</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 2
	<b>SM<sup>3</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 3
	<b>SM<sup>4</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 4
	<b>SM<sup>5</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 5
	<b>SM<sup>6</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 6
	<b>SM<sup>7</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 7
	<b>SM<sup>8</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 8
	<b>SM<sup>9</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 9
	<b>SM<sup>10</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 10
	<b>SM<sup>11</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 11
	<b>SM<sup>12</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 12
	<b>SM<sup>13</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 13
	<b>SM<sup>14</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 14
	<b>SM<sup>15</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 15
	<b>SM<sup>16</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 16
	<b>SM<sup>17</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 17
	<b>SM<sup>18</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 18
	<b>SM<sup>19</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 19
	<b>SM<sup>20</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 20
	<b>SM<sup>21</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 21
	<b>SM<sup>22</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 22
	<b>SM<sup>23</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 23
	<b>SM<sup>24</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 24
	<b>SM<sup>25</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 25
	<b>SM<sup>26</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 26
	<b>SM<sup>27</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 27
	<b>SM<sup>28</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 28
	<b>SM<sup>29</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 29
	<b>SM<sup>30</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 30
	<b>SM<sup>31</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 31
	<b>SM<sup>32</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 32
	<b>SM<sup>33</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 33
	<b>SM<sup>34</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 34
	<b>SM<sup>35</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 35
	<b>SM<sup>36</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 36
	<b>SM<sup>37</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 37
	<b>SM<sup>38</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 38
	<b>SM<sup>39</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 39
	<b>SM<sup>40</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 40
	<b>SM<sup>41</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 41
	<b>SM<sup>42</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 42
	<b>SM<sup>43</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 43
	<b>SM<sup>44</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 44
	<b>SM<sup>45</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 45
	<b>SM<sup>46</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 46
	<b>SM<sup>47</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 47
	<b>SM<sup>48</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 48
	<b>SM<sup>49</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 49
	<b>SM<sup>50</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 50
	<b>SM<sup>51</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 51
	<b>SM<sup>52</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 52
	<b>SM<sup>53</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 53
	<b>SM<sup>54</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 54
	<b>SM<sup>55</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 55
	<b>SM<sup>56</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 56
	<b>SM<sup>57</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 57
	<b>SM<sup>58</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 58
	<b>SM<sup>59</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 59
	<b>SM<sup>60</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 60
	<b>SM<sup>61</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 61
	<b>SM<sup>62</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 62
	<b>SM<sup>63</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 63
	<b>SM<sup>64</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 64
	<b>SM<sup>65</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 65
	<b>SM<sup>66</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 66
	<b>SM<sup>67</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 67
	<b>SM<sup>68</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 68
	<b>SM<sup>69</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 69
	<b>SM<sup>70</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 70
	<b>SM<sup>71</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 71
	<b>SM<sup>72</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 72
	<b>SM<sup>73</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 73
	<b>SM<sup>74</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 74
	<b>SM<sup>75</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 75
	<b>SM<sup>76</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 76
	<b>SM<sup>77</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 77
	<b>SM<sup>78</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 78
	<b>SM<sup>79</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 79
	<b>SM<sup>80</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 80
	<b>SM<sup>81</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 81
	<b>SM<sup>82</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 82
	<b>SM<sup>83</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 83
	<b>SM<sup>84</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 84
	<b>SM<sup>85</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 85
	<b>SM<sup>86</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 86
	<b>SM<sup>87</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 87
	<b>SM<sup>88</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 88
	<b>SM<sup>89</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 89
	<b>SM<sup>90</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 90
	<b>SM<sup>91</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 91
	<b>SM<sup>92</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 92
	<b>SM<sup>93</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 93
	<b>SM<sup>94</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 94
	<b>SM<sup>95</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 95
	<b>SM<sup>96</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 96
	<b>SM<sup>97</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 97
	<b>SM<sup>98</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 98
	<b>SM<sup>99</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 99
	<b>SM<sup>100</sup></b>	MODULO DE SERVICIO TIPO 100

Promotor :  
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)  
EQUIPO REDACTOR:  
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. Obras Públicas,  
Antonio J. Melán Martínez - Delineante.

Fecha : JUNIO 2021  
Escala :  
Situación : PLAYA COSTA CALMA  
T.M. DE PÁJARA



















































Proyecto :  
Modificación y Prórroga de la Concesión CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Plano :  
Nuevos Servicios de Playa.  
PLAYA COSTA CALMA.  
SECTORES - N.N

Nº Plano :  
11





	MODULO DE SERVICIO TIPO 1
	MODULO DE SERVICIO TIPO 2
	MODULO DE SERVICIO TIPO 3
	MODULO DE SERVICIO TIPO 4
	MODULO DE SERVICIO TIPO 5
	MODULO DE SERVICIO TIPO 6
	MODULO DE SERVICIO TIPO 7
	MODULO DE SERVICIO TIPO 8
	MODULO DE SERVICIO TIPO 9
	MODULO DE SERVICIO TIPO 10
	MODULO DE SERVICIO TIPO 11
	MODULO DE SERVICIO TIPO 12
	MODULO DE SERVICIO TIPO 13
	MODULO DE SERVICIO TIPO 14
	MODULO DE SERVICIO TIPO 15
	MODULO DE SERVICIO TIPO 16
	MODULO DE SERVICIO TIPO 17
	MODULO DE SERVICIO TIPO 18
	MODULO DE SERVICIO TIPO 19
	MODULO DE SERVICIO TIPO 20
	MODULO DE SERVICIO TIPO 21
	MODULO DE SERVICIO TIPO 22
	MODULO DE SERVICIO TIPO 23
	MODULO DE SERVICIO TIPO 24
	MODULO DE SERVICIO TIPO 25
	MODULO DE SERVICIO TIPO 26
	MODULO DE SERVICIO TIPO 27
	MODULO DE SERVICIO TIPO 28
	MODULO DE SERVICIO TIPO 29
	MODULO DE SERVICIO TIPO 30
	MODULO DE SERVICIO TIPO 31
	MODULO DE SERVICIO TIPO 32
	MODULO DE SERVICIO TIPO 33
	MODULO DE SERVICIO TIPO 34
	MODULO DE SERVICIO TIPO 35
	MODULO DE SERVICIO TIPO 36
	MODULO DE SERVICIO TIPO 37
	MODULO DE SERVICIO TIPO 38
	MODULO DE SERVICIO TIPO 39
	MODULO DE SERVICIO TIPO 40
	MODULO DE SERVICIO TIPO 41
	MODULO DE SERVICIO TIPO 42
	MODULO DE SERVICIO TIPO 43
	MODULO DE SERVICIO TIPO 44
	MODULO DE SERVICIO TIPO 45
	MODULO DE SERVICIO TIPO 46
	MODULO DE SERVICIO TIPO 47
	MODULO DE SERVICIO TIPO 48
	MODULO DE SERVICIO TIPO 49
	MODULO DE SERVICIO TIPO 50



Promotor:	
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL	
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA	
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)	
EQUIPO REDACTOR:	
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas,	
Antonio J. Melán Martínez - Delineante.	
Fecha:	JUNIO 2021
Escala:	
Situación:	PLAYA COSTA CALMA
	T.M. DE PÁJARA

Proyecto:	
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC	
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada	
en las Playas del Municipio de Pájara.	
Plano:	
Nuevos Servicios de Playa.	
PLAYA COSTA CALMA.	
SECTOR - O	
Nº Plano:	
12	







**SM<sup>1</sup>**  
MÓDULO DE SERVICIO TIPO 1  
(2723 M<sup>2</sup> SUPERFICIE COBERTA - 5.50 M)

**SM<sup>2</sup>**  
MÓDULO DE SERVICIO TIPO 2  
(504 M<sup>2</sup> COBERTA)

**SM<sup>2</sup>**  
MÓDULO DE SERVICIO TIPO 2  
(base) 504 M<sup>2</sup> COBERTA

**SM<sup>2</sup>**  
SECTOR DE SRF

**ADP**  
ÁREA DEPORTIVA

**TV**  
TORRES DE VIGILANCIA, RESCATE Y SOCORRO

**OH<sup>1</sup>**  
BARES, RESTAURANTES, SALAS DE FIESTAS Y DE CONVENCIONES Y DE NEGOCIOS Y DE NEGOCIOS

**HH<sup>1</sup>**  
SECTORES DE HAMACAS

**PM**  
PASARELA DE MADERA

**ADP**  
ÁREA DEPORTIVA 50 X 75 METROS (SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 3750 M<sup>2</sup>)

**OH<sup>2</sup>**  
ÁREAS DE SOMBRA Y SALA DE COMIDAS

**HH<sup>2</sup>**  
BALIZAMIENTO MARINO, SECTORES DEPORTIVOS

**PM**  
SEÑALIZACIÓN DE PROTECCIÓN

**PM**  
DOMINIO PÚBLICO MARINO TERRESTRE

**Pájara**  
Ayuntamiento

**Promotor:**  
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE PÁJARA**  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)  
EQUIPO REDACTOR:  
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas,  
Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.


**Fecha:** JUNIO 2021 **Escala:**

**Sitio:** PLAYA DEL PUERTITO  
T.M. DE PÁJARA

**Proyecto:**  
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

**Plano:**  
Nuevos Servicios de Playa.  
PLAYA DEL PUERTITO.


**Nº Plano:**  
**14**











	<b>MODULO DE SERVICIO TIPO 1</b> (2220 M2 SUPERFICIE DE PROTECCION 5.50 M2)
	<b>MODULO DE SERVICIO TIPO 2</b> (500 M2 SUPERFICIE DE PROTECCION 5.50 M2)
	<b>SECTOR DE SURF</b>
	<b>TORNOS DE INUNDACIONES, RESCUE + SOCORRISMO</b>
	<b>BAÑES, RESCUE + SOCORRISMO</b> (500 M2 SUPERFICIE DE PROTECCION 5.50 M2)
	<b>SECTORES DE INUNDACIONES</b>
	<b>SECTORES DE PROTECCION</b>
	<b>DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE</b>
	<b>AREA DE PROTECCION S.O. Y MONTES (SUPERFICIE DE PROTECCION 3750 M2)</b>
	<b>AREAS DE SOMBRAS Y SALA DE COBROS</b>
	<b>BALIZAMIENTO MARITIMO, SECTORES DE PROTECCION</b>
	<b>SECTORES DE PROTECCION</b>
	<b>DOMINIO PUBLICO MARITIMO TERRESTRE</b>




<b>PROMOTOR:</b> OFICINA TECNICA MUNICIPAL <b>AYUNTAMIENTO DE PÁJARA</b> (FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)	
<b>EQUIPO REDACTOR:</b> Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas, Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.	
<b>Fecha:</b> JUNIO 2021	<b>Escala:</b> 1 : 3500
<b>Sitio:</b> PLAYA VIEJO REY T.M. DE PÁJARA	

<b>PROYECTO:</b> Modificación y Prórroga de la Concepción CNC 02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada en las Playas del Municipio de Pájara.	
<b>Plano:</b> Nuevos Servicios de Playa. PLAYA VIEJO REY.	<b>Nº Plano:</b> 16










## PLANTA



## ALZADO



**MÓDULO DE SERVICIO TIPO 1 - (S1)**  
(ASEOS, DUCHA-LAVAPIÉS)  
(2 X 2,80 METROS-SUPERFICIE DE OCUPACIÓN 5,60 M2)




Promotor :	
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE PÁJARA (FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)	
EQUIPO REDACTOR:	
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas, Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.	
Fecha :	Escala :
JUNIO 2021	----
Sitiodon :	
T.M. DE PÁJARA	

Proyecto :  
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Plano :  
DETALLE MÓDULO  
DE SERVICIO TIPO 1  
S1

Nº Plano :  
18





S2-Nº



MÓDULO DE SERVICIO TIPO 2 - (S2)  
(SALA DE CURAS)



Proveído :  
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
**AYUNTAMIENTO DE PÁJARA**  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)  
EQUIPO REDACTOR:

Proyecto :  
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Fecha : JUNIO 2021  
Escala :  
Sitio :  
Plano :  
Nº Plano :  
DETALLE MÓDULO  
DE SERVICIO TIPO 2  
S2

19




# NUEVO BAÑO

1.51

3.12

## SALA DE CURAS

2.30



PLATAFORMA DE MADERA EN LA ENTRADA



S3-Nº



MÓDULO DE SERVICIO TIPO 3 - (S3)  
(ASEOS Y SALA DE CURAS)



Proveedor:

OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)

EQUIPO REDACTOR:

Fecha: JUNIO 2021

Escala:

Sitiodon:

Proyecto:

Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Plano:


DETALLE MÓDULO  
DE SERVICIO TIPO 3

S3

Nº Plano:

20





Unidades	UTIL	Sup. Construida.
SUPERFICIES CERRADAS		
Almacen Velas	69.96	
Almacen Tablas y Kite	23.38	
Recepcion	14.62	
Z. Vestuario y aseos	11.87	
Gas	0.99	
Instalaciones	1.80	
TOTAL	122.62	125.00



A.D-Nº ALMACÉN DEPORTIVO.

Pájara Ayuntamiento

Promotor :  
OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE PÁJARA  
(FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)  
EQUIPO REDACTOR:  
Oscar Rodríguez Hernández - Ing. T. Obras Públicas.  
Antonio J. Mallén Martínez - Delineante.

Fecha : JUNIO 2021  
Escala : ---  
Situación : T.M. DE PÁJARA

Proyecto :  
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

Nº Plano :  
DETALLES NUEVA CASETA  
Almacen Material Deportivo

21





T-Nº

TORRETTAS DE VIGILANCIAS, RESCATE Y SCORRISMO.



Promotor : OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL <b>AYUNTAMIENTO DE PÁJARA</b> (FUERTEVENTURA - LAS PALMAS)	
EQUIPO REDACTOR:	
Fecha : JUNIO 2021	Escala :
Sitio/obra :	

Proyecto :  
Modificación y Prórroga de la Concepción CNC  
02/07/35/0005 de los Servicios de Temporada  
en las Playas del Municipio de Pájara.

DETALLE  
TORRE DE VIGILANCIA

22