

REFERENCIA: 33-0542

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA COSTA DE ASTURIAS 2018/2019

Actuación: Reparación de muro en la playa de El Cuerno, T.M. de Castrillón (Asturias)

Debido a la acción de los temporales se produjeron diversas oquedades en el muro muro de la playa de El Cuerno que sustenta la carretera.

Las actuaciones realizadas consistieron en la construcción de una zapata de hormigón en la base del muro y relleno de las oquedades, a la vez se procedió a la ejecución de un acceso peatonal a la playa.

Las obras finalizaron en febrero de 2019, con un presupuesto aproximado de unos 70.000 €

Antes de las obras



Después de las obras

