

TITULO DE LA ACTUACIÓN: Reparación de los accesos al Racó de Santa Lluçia en Vilanova y la Geltrú.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN: Durante el pasado temporal, se han producido graves daños en dos escaleras de obra existentes en la zona conocida como el “Racó de Santa Lluçia” en Vilanova i La Geltrú. Esta zona es muy frecuentada por pescadores, que acceden a las rocas desde el camino peatonal a través de dichos tramos de escaleras. Una de ellas ha sido prácticamente destruida por el oleaje y la otra presenta graves daños en su estructura por lo que se aconseja su demolición.

La actuación que se realizó consiste en la demolición de la escalera que se encontraban en mal estado y de los restos de la otra y la reposición de ambas con unas escaleras de estructura metálica y peldaños de tramex que por ser más permeables al oleaje tengan una mayor durabilidad.

PRESUPUESTO: 12.440 €

Reparación de los accesos al Racó de Santa Lluçia .

(zona 31T – 391430,86mE – 4562618,65mN)



