

**FICHA PARA LA VALORACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE MAR Y LAS LLUVIAS TORRENCIALES OCURRIDAS ENTRE LOS DÍAS 17 Y 23 DE ENERO DE 2017 EN LA COSTA DE GIRONA**

**TÉRMINO MUNICIPAL:** PORT DE LA SELVA

**ZONA:** CAMINO DE RONDA DE LAS CANTERAS DEL PAS

**DESCRIPCIÓN DEL DAÑO:**

El oleaje ha destruido la plataforma del camino de ronda y ocasionado daños en la pavimentación de pizarra entre las calas denominadas "Clisques" y "Violetes", desperdigando la protección de escollera existente.

**VALORACIÓN DEL DAÑO:**

El camino de ronda ha quedado cortado y la situación es peligrosa para los posibles usuarios.


**ACTUACIÓN PROPUESTA:**

Reconstrucción de la plataforma del camino con relleno de gravas y losa de hormigón armado con mallazo, instalación de barandilla metálica y protección con escollera de 500 a 1000 kg, reposición de placas de pizarra en las zonas afectadas.

**VALORACIÓN ECONÓMICA:**

25.000 €


SITUACIÓN:



EMPLAZAMIENTO.



PLANO SITUACIÓN DPMT:



FOTOGRAFÍAS DAÑOS:

