

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 112

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506814,41

Y= 4416893,68

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 113

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506771,46

Y= 4416902,88

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 114

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506758,31

Y= 4416889,16

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 115

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506720,11

Y= 4416899,26

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 116

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506705,11

Y= 4416876,62

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 117

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506681,96

Y= 4416882,56

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 118

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506658,02

Y= 4416892,64

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 119

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506605,35

Y= 4416896,46

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 120A

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506560,43

Y= 4416888,49

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista posterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 123

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506614,35

Y= 4416935,92

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 124

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506630,99

Y= 4416943,12

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 125

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506674,51

Y= 4416949,62

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 126

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506669,33

Y= 4416963,72

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 127

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506628,79

Y= 4417003,07

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 128

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506624,48

Y= 4417020,45

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA




Vista anterior del vértice


Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 129

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506621,88

Y= 4417037,25

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 130

Situación: La Gola

Señal: estaca

Coordenadas U.T.M.

X= 506609,02

Y= 4417043,37

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA




Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 131

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506620,75

Y= 4417081,61

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 132

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506617,71

Y= 4417092,5

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA




Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice




Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 133

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506596,55

Y= 4417154,9

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 134

Situación: La Gola

Señal:

Coordenadas U.T.M.

X= 506579,19

Y= 4417204,82

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 135

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506587,39

Y= 4417207,82

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 136

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506603,93

Y= 4417156,9

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 137A

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506622,46

Y= 4417099,74

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 139

Situación: La Gola

Señal:


Coordenadas U.T.M.

X= 506667,84

Y= 4417097,03

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 140

Situación: La Gola

Señal: estaca y pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506689,65

Y= 4417062,75

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 141

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506726,56

Y= 4417060,73

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 142

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506741,16

Y= 4417040,9

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 143

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506757,78

Y= 4417029,83

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 144

Situación: La Gola

Señal:

Coordenadas U.T.M.

X= 506785,91

Y= 4417043,95

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 146

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506825,96

Y= 4417046,05

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 147

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506824,54

Y= 4417027,15

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 148

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506793,44

Y= 4416973,91

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 148A

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506785,18

Y= 4416958,75

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista posterior del vértice



Vista desde el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 149

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura

Coordenadas U.T.M.

X= 506784,7

Y= 4416957,87

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista hacia el mar del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021

RESEÑA DE VÉRTICE

Vértice: 150

Situación: La Gola

Señal: marca de pintura


Coordenadas U.T.M.

X= 506827,36

Y= 4416932,47

Huso: ETRS 89 31N

FOTOGRAFÍA



Vista anterior del vértice

Expediente: DES_01/99/07/0015 - DES10/02

Término Municipal: Pollença Tramo Sur

Fecha: Agosto 2021



Vista desde el mar del vértice